



Parter							
S1.01	Przedsiónek	7,0		S1.22	Pom. socjalne	13,9	
S1.02	Hol	299,3		S1.23	Schówek	2,7	
S1.03	Pokój nauczycielski	36,4		S1.24	WC	2,4	
S1.04	Gabinet lekarski	21,5		S1.25	Przedsiónek	2,6	
S1.05	Gabinet lekarski	16,1		S1.26	Przysnice	10,8	
S1.06	Przedsiónek M	7,8		S1.27	Księgowość	15,3	
S1.07	Toaleta M	7,0		S1.28	Schówek	13,0	
S1.08	WC	3,0		S1.29	Pom. techniczne	32,8	
S1.09	Pom. porz.	3,1		S1.30	Przedsiónek	2,9	
S1.10	Przedsiónek D	7,4		S1.31	Przedsiónek	2,2	
S1.11	Toaleta D	6,9		S1.32	Hol	47,7	
S1.12	Sala lekcyjna	57,9		S1.33	Magazyn	15,7	
S1.13	Sala lekcyjna	55,7		S1.34	Magazyn	13,7	
S1.14	Sala lekcyjna	55,7		S1.35	WC	3,6	
S1.15	Sala lekcyjna	58,3		S1.36	Pom. porządkowe	1,4	
S1.16	Pokój pedagoga	18,7		S1.37	Pokój socjalny	12,1	
S1.17	Sala lekcyjna	41,9		S1.38	Pokój kierownika	9,1	
S1.18	Sala lekcyjna	53,1		S1.39	Przygotowania	18,9	
S1.19	Pomieszczenie	15,0		S1.40	Kuchnia	98,1	
S1.20	Hol	143,8		S1.41	Schówek	3,4	
S1.21	Pokój wicedyrektora	15,2		S1.42	Schówek	4,6	
				S1.43	Jadalnia	134,6	
						1 392,3 m ²	



AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWA

MGR inż. ARCHITEKT
MARIOLA SIDOR

ul. 1000 Sanktu Złoty 234
www.architektasidor.pl

INWENTARYZACJA BUDYNKU ZESPOŁU
SZKÓŁ W LUTOWISKACH

Adres:
LUTOWISKA dz.ew.nr 383

Projektant:
mgr inż. arch. Mariola Sidor
ul. 1000 Sanktu Złoty 234
www.architektasidor.pl

Skala:
1:100

Data:
maj 2019r

Wskazano architekta